

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

ul. Transportowa 1, 62-020 Garby, gm. Swarzędz

tel. / fax. (0-61) 817-22-77

KRS 0000099068

kom. +48 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/471/10

GARBY, dnia 30.09.2010

Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru

z dnia: 03.09.2010

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 379/10/W

badań: wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

1. *Nazwa i typ (symbol) wyrobu -* Szafa medyczna MD/2 , MDB/2

2. *Producent - Zleceniodawca -* **KART-MAP**
Krzysztof Łachacz Spółka Jawna
Nikielkowo 26
10-376 OLSZTYN

3. *Dokumenty identyfikujące wyrób -* rys + opis

4. *Rodzaj i zakres badań -* wytrzymałość, trwałość i stateczność, wymiary funkcjonalne, pozostałe wymagania wg PN.

5. *Sposób przeprowadzenia badań -* wg: **PN-EN 14727:2006** „Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania – Wymagania i metody badań .”
PN-EN 14072:2006 „Szkło w meblach – Metody badań.”

6. *Wynik badania:* **POZYTYWNY**

Prowadzący badania

.....
/mgr inż. Piotr Błaszczak/

PREZES ZARZĄDU

.....
mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest Nr 379/10/W
badan wytrzymałościowych

MEBLE DO PRZECHOWYWANIA

Nazwa wyrobu – **Szafa medyczna MD/2 , MDB/2**

I Ogólne wymagania bezpieczeństwa :

p. PN-EN 14727	Badania	Dane badawcze	Wymagania	Wynik badania
6.0	zadziory, ostre krawędzie	—	niedopuszczalne	pozytywny
	udarność pionowych elementów szklanych *)	młot uderowy , 6,5 kg wysokość spadku-60 mm	nie tłucze się	pozytywny

*) – w szafach zastosowano szkło hartowane .

II Badanie wytrzymałości , trwałości i stateczności :

p.PN-EN 14727	Badania	Dane badawcze	Wymagania	Wynik badania	
7.1.1	półki – wyciąganie półek	siła pozioma , 20 N	półka pozostaje na miejscu	pozytywny	
7.1.2	ugięcie półek	obciążenie 1,00 kg /dm ²	bez uszkodzeń	10,0 mm ; 1,18% pozytywny	
7.2	podpory półek	plyta uderowa , 1,7 kg	bez uszkodzeń	pozytywny	
7.3.2	Drzwi o pionowej osi obrotu	obciążenie pionowe	masa 30 kg 10x	bez uszkodzeń	pozytywny
7.3.3		siła pozioma statyczna	siła 80 N 10x	bez uszkodzeń	pozytywny
7.3.4		trwałość	50000 cykli	bez uszkodzeń	pozytywny
8.2	stateczność mebla przy otwartych drzwiach	---	mebel nie przewraca się	pozytywny	

LABORATORIUM

Badania przeprowadził: